


초분광 카메라 IQ

초분광 영상 촬영 준비



초점 및 노출 값 설정



촬영결과 확인



촬영수행 및 반사율 변환

# 초분광 영상 촬영 준비

초분광 카메라 IQ 외형 (앞면, 뒷면)



초분광 카메라 IQ 앞면



초분광 카메라 IQ 뒷면

초분광 카메라 IQ 인터페이스 설명



초분광 영상 실내촬영 모식도 및 설치 예시

화이트 목표 대상체 반사판 초분광 카메라 IQ 조명1 전용 삼각대 조명2



○ 초분광 카메라 IQ 실내 촬영 설치 모식도

○ 초분광 카메라 IQ 실내촬영 설치 예시

# 초점 및 노출 값 설정

#### 초점 값 설정





- 촬영 준비가 완료 되었다면 IQ카메라 인터페이스 상단의 주황색 셔터 버튼을 통해 촬영을 시작합니다.
- 첫번째로 초점 및 노출 값을 설정할 수 있는데 초점 값은 IQ카메라와 대상체의 거리에 따라 달라집니다.
- IQ카메라 인터페이스 앞단에 포커스링을 촬영하고자 하는 대상체에 주황색 실선이 생길 때까지 돌려줍니다.

노출시간 값 설정





- 두번째로 초점 및 노출 값을 설정할 수 있는데 IQ 카메라 자체에서 현재 외부 광량에 따라 센서에서 받아들이는 노출시간을 추천하여 표시해 줍니다.
- 이 범위 내에서 촬영을 진행하며(주황색 셔터 버튼을 누름) 다음 단계에서 광량의 과 도함(Saturation) 혹은 모자람(Low Signal)을 확인 할 수 있습니다.
- 노출시간에 따라 촬영되는 예상 시간을 자동으로 표시해 줍니다

# 촬영수행 및 반사율 변환


촬영 수행





- 초점 및 노출값 설정이 완료됐다면 다시 상단의 <mark>주황색 서터 버튼</mark>을 눌러주면 촬영 이 진행 됩니다.
- 촬영이 진행되는 동안에는 카메라의 내부 스캐닝이 진행되므로 목표 대상체 혹은 IQ 카메라가 움직이면 영상에 흔들림이 그대로 저장되므로 목표 대상체 및 카메라가 고 정된 상태여야 합니다.

#### 광량 확인





Good illumination / signal level



- 촬영이 진행된 후 현재 취득된 영상에서는 광량의 과도함(Saturation) 혹은 모자람(Low Signal) 이 표시가 됩니다.
- 목표 대상체 또는 화이트 반사판에서 광량의 과도함/모자람이 표시가 되지 않는다면 영상은 정 상적으로 취득이 되었다고 볼 수 있습니다. (이 경우엔 다음 단계인 Keep을 눌러줍니다.)
- 하지만 목표 대상체 또는 화이트 반사판에서 광량의 과도함(붉은색표시)/모자람이 표시가 된다면 이전 단계로 돌아가서 노출 값을 다시 설정해 줍니다.(DISCARD를 눌러줍니다.)

#### 반사율 변환







- 광량확인까지 다 정상적으로 진행되었다면 영상에서 화이트 반사판을 선택하는 화면이 나옵니다.
- 반사율 변환은 모든 파장에서 균일하게 99% 반사율을 가지는 기준 화이트 반사판을 이용해서 진행 합니다. 영상에서 신호의 세기(intensity)를 조정하는 바 를 움직여 화이트 반사판을 선택 하면 화이트 반사판이 초록색으로 표시되면서 다음단계의 버튼인 SET 버튼이 활성화 됩니다.
- 정상적으로 화이트 반사판을 선택하였다면 SET 버튼을 눌러 반사율 변환을 진행하여 줍니다.

# 촬영결과 확인

#### 촬영결과 확인





- 촬영 및 전처리(반사율변환)가 진행된 데이터는 IO카메라 디스플레이에서 바로 확인 할 수 있으며 디스플레이를 터치하면 픽셀 별 반사율 데이터를 확인할 수 있습니다.
- 데이터는 우측하단을 열어 SD카드를 통해 컴퓨터 또는 노트북으로 이동시킬 수 있습니다.

